



Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88  
F: 01 420 44 10  
E: gp.irs@gov.si  
www.ii.gov.si

Številka: **06162-59/2023**  
Datum: 6. 1. 2022

## ZAPISNIK

izrednega inšpekcijskega pregleda elektroenergetskega inšpektorja po uradni dolžnosti, skladno s prvim odstavkom 451. in 452. člena Energetskega zakona (uradni list RS št. 60/19 UPB in 158/20-ZURE; v nadaljevanju EZ1) in tretjim odstavkom 8. člena ter 4. odstavkom 122. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS št.: 61/17 in 15/21-ZDUOP- v nadaljevanju GZ), pri zavezancu Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki ga zastopa župan Andrej Kavšek, s pričetkom ob 11:20 uri.

### **ZADEVA: Izredni inšpekcijski pregled NN inštalacij na objektu Vrtec Otona Župančiča, Enota Loka na naslovu Kidričeva ulica 18b, 8340 Črnomelj**

PREGLED OPRAVIL: Anton Starc – energetski inšpektor  
PRISOTNI: mag. Anita Jamšek - občina Črnomelj, vodja projektne pisarne

Inšpekcijski pregled je bil opravljen z namenom ugotovitve dejanskega stanja električnih inštalacij na predmetnem objektu in ali zavezanec pri uporabi in vzdrževanju upošteva predpisane tehnične zahteve (EZ1) in izvaja določbe iz GZ ter na njegovi podlagi izdanih predpisov (Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list št.: 41/09,140/21)).

149. člen EZ-1 določa, da je za izpolnjevanje tehničnih zahtev za objekt, napravo ali napeljavo ki morajo izpolnjevati predpisane tehnične zahteve za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ter nemoteno delovanje, odgovoren lastnik. Objekti morajo biti varni pred električnim udarom, čezmernim segrevanjem inštalacije in elektroenergetskih sistemov, električnimi kratkimi stiki in preskoki. Opremljeni morajo biti s sistemom zaščite pred delovanjem strele tako, da se omeji okvare sistemov in naprav ter zagotovi dovolj nizke napetosti koraka in dotika.

### **V okviru ogleda dejanskega stanja je ugotovljeno:**

Inšpekcijski pregled objekta, ki je novogradnja, je opravljen na osnovi podane anonimne prijave. V prijavi je priložena tudi fotografija domnevne nepravilnosti pri izvedbi električnih inštalacij.

### **Predložena je bila sledeča dokumentacija:**

D1:Poročilo št. 88/2022 o vizualnem pregledu, preizkusu in meritvah električne in strel vodne inštalacije na objektu Vrtec Loka, Kidričeva ulica 18 b, 8340 Črnomelj. Dokument je bil izdan 20. 9. 2022 pri EMV Vrščaj d. o.o. Navedeno je, da je bil pregled zaključen 19. 9. 2022.

Dokumentu je priloženo potrdilo o usposobljenosti merilca Iva Vrščaja in certifikat za uporabljeni merilni inštrument.

D2:Zapisnik številka 351-302/2022-6025-14 o ponovnem tehničnem pregledu objekta -Vrtec Otona Župančiča Črnomelj-enota Loka. Ponovni pregled je bil opravljen 11. 10. 2022 zato, ker so bile ob prvem pregledu 22. 9. 2022 ugotovljene pomanjkljivosti, ki jih je bilo potrebno do postavljenega roka odpraviti.

Izvedenec za elektro instalacije Jože Simonič je podal izjavo, da na izvedena dela ni pripomb.

D3:Uporabno dovoljenje št. 351-302/2022-6205-33, ki je bilo izdano dne 24. 10. 2022 pri UE Črnomelj za objekt Vrtec Otona Župančiča Črnomelj-enota Loka.

D4:Dokazilo o zanesljivosti objekta št. 6/2022, izdelano 20. 7. 2022 pri TGH d.o.o.

#### **UGOTOVITVE:**

V prijavi je pod fotografijo inštalacij v predelni - suhomontažni steni navedeno, da ni zagotovljena varnost. Domnevati je, da prijavitelj (prijavitelji) smatrajo, da obstaja možnost neposrednega ali posrednega dotika delov pod napetostjo.

Inšpektor ugotavlja, da je na fotografiji inštalacija za klimatsko napravo. Vsi napajalni vodniki so nameščeni v zaščitnih plastičnih ceveh, krmilni kabel med zunanjo in notranjo enoto pa je fiksiran ob temperaturno izolirane bakrene cevi klimatske naprave in ni v zaščitni cevi. Uporabljen je vodnik z dvojno izolacijo. Izvedba ustreza predpisom.

Izvedbo električnih inštalacij je kot ustrezno ocenil izvedenec Jože Simonič, prav tako pa je na osnovi meritev podana pozitivna ocena (dokument iz točke D1).

#### **ZAKLJUČEK:**

Ob inšpekcijskem pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, na osnovi katerih bi bilo zahtevano nadaljnje ukrepane inšpektorja.

Upravni postopek, začel s tem zapisnikom se na osnovi pregleda predložene dokumentacije in fotografije prijavitelja skladno z 28. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (U.I. RS 40/14) ustavi.

Zapisnik je bil prebran, prisotni nimajo pripomb.

Zaključeno ob 13. uri.

Inšpektor:  
Anton Starc



Prisotni:  
mag. Anita Jamšek

